

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экспертиз»		
Регистрационный номер - в реестре организаций, оказывающих услуги в области охраны труда №1090 от 17.01.2011 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.517437	18.04.2012	18.04.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 4-ЗЭ по результатам специальной оценки условий труда

24.09.2014

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда № 323 от «15» июля 2014г
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Стерлитамакская ТЭЦ - филиал Общества с ограниченной ответственностью "Башкирская генерирующая компания"; Адрес: 453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору №7 от «10» февраля 2014г. и №66 от «15» апреля 2014г. привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экспертиз»; 450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Степана Халтурина, д.28; Регистрационный номер - в реестре организаций, оказывающих услуги в области охраны труда №1090 от 17.01.2011

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Директор Насыров Марат Феликсович.

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 437

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 275

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 162

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	11
Шум	160
Неионизирующие излучения	10
Микроклимат	82
Тяжесть труда	10

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
 - 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
- Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре экспертов)	Директор (должность)	Насыров Марат Феликсович (Ф.И.О.)
----------------------------	-------------------------	--------------------------------------

